

Ricevimento campione: 14-03-06
Emissione rapporto: 16-03-06
Relazione composta da n° 1 allegato.


Spett. METALMECCANICA ALBA S.R.L.
VIA S. LORENZO 32
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
ITALY

Denominaz.campione: Telaio a slitta mod. SL 40 modificato (in tubo "ashform" 25x2,0 mm di diametro)


RAPPORTO DI PROVA N° 67449

Elenco prove eseguite

1. Carico statico sul sedile-schienale EN 1728/00



Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza



La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**67449 / 1**

Ricevimento campione: 14-03-06

Esecuzione prova: 15-03-06

Emissione rapporto: 16-03-06

Spett. METALMECCANICA ALBA S.R.L.
VIA S. LORENZO 32
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
ITALY

Denominaz. campione: Telaio a slitta mod. SL 40 modificato (in tubo "ashform" 25x2,0 mm di diametro)

Carico statico sul sedile-schienale EN 1728/00

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.2.1

Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	560	10	Nessun difetto

Carico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.2.2

Forza sul sedile N	Numero di cicli	Osservazioni
1.600	10	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo prospetto 1 della UNI 10977/2002, livello 4°.

NOTE: come da richiesta del cliente, la prova è stata eseguita senza il condizionamento del campione previsto dalla norma EN 1728/00.

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza