

Ricevimento campione: 01-08-07
Emissione rapporto: 04-09-07
Relazione composta da n° 1 allegato.

METALMECCANICA ALBA S.R.L.
VIA S. LORENZO 32
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia SQUARE (telaio con traverso 6 mm)

RAPPORTO DI PROVA N° 84478

Elenco prove eseguite

1. Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000



Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Andrea Giayon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**84478 / 1**

Ricevimento campione: 01-08-07

Esecuzione prova: 24-08-07

Emissione rapporto: 04-09-07



Denominaz.campione: Sedia SQUARE (telaio con traverso 6 mm)

METALMECCANICA ALBA S.R.L.
VIA S. LORENZO 32
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
ITALY**Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000**

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7



Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero cicli	Osservazioni
1.000	300	200.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Andrea Giavon

Ricevimento campione: 01-08-07
Emissione rapporto: 04-09-07
Relazione composta da n° 1 allegato.

METALMECCANICA ALBA S.R.L.
VIA S. LORENZO 32
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia SQUARE (telaio con traverso 8 mm)

RAPPORTO DI PROVA N° 84479

Elenco prove eseguite

1. Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000



Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**84479 / 1**

Ricevimento campione: 01-08-07

Esecuzione prova: 20-08-07

Emissione rapporto: 04-09-07

Denominaz.campione: Sedia SQUARE (telaio con traverso 8 mm)

METALMECCANICA ALBA S.R.L.
VIA S. LORENZO 32
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
ITALY**Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2000**

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.7



Risultati della prova:

Forza sul sedile N	Forza sullo schienale N	Numero cicli	Osservazioni
1.000	300	200.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.