

Ricevimento campione: 07-11-07
Emissione rapporto: 27-11-07
Relazione composta da n° 1 allegato.

METALMECCANICA ALBA S.R.L.
VIA S. LORENZO 32
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
ITALY

Denominaz.campione: Sedia mod. SQUARE

RAPPORTO DI PROVA N° 86973


Elenco prove eseguite

1. Resistenza a fatica dei braccioli EN 1728:2000

All




Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Andrea Giavon



La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**86973 / 1**Ricevimento campione: 07-11-07
Esecuzione prova: 14-11-07
Emissione rapporto: 27-11-07

Denominaz. campione: Sedia mod. SQUARE

METALMECCANICA ALBA S.R.L.
VIA S. LORENZO 32
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
ITALY**Resistenza a fatica dei braccioli EN 1728:2000**

Resistenza a fatica dei braccioli par. 6.10


Risultati della prova:

Carico per bracciolo N	Numero cicli	Osservazioni
400	100.000	Nessun difetto

Annotazioni:

Prova eseguita secondo tabella 1 della EN 15373:2007, livello 3° - severo.

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Andrea Giavon